



KONICA MINOLTA

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Página:1/7

Número de HDS: DPC-1363-2

Nombre de productos: TAMBOR (FOTOCONDUCTOR) DR316K

Fecha de preparación: 25 de septiembre de 2018

Fecha de revisión: 5 de agosto de 2021

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA

Nombre del producto: TAMBOR (FOTOCONDUCTOR) DR316K

Utilizado para: bizhub C360i/C300i/C250i, 360i/300i.

Identificación del proveedor:

Konica Minolta Business Solutions EE.UU., Inc.

100 Williams Drive, Ramsey, Nueva Jersey 07446, EE. UU.

Teléfono: 201-825-4000

Número de teléfono de emergencia

QUIMTREC

Teléfono: 1-800-424-9300

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Reglamento (CE) n° 1272/2008

Clasificación: No clasificado como peligroso.

Estándar de comunicación de peligros (EE. UU.)

Clasificación: No clasificado como peligroso.

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Pictogramas de precaución: ---

Palabra clave: ---

Indicación de peligro: ---

Consejos de prudencia: ---

Otros peligros

Ninguno



Nombre de productos: TAMBOR (FOTOCONDUCTOR) DR316K

Fecha de preparación: 25 de septiembre de 2018

Fecha de revisión: 5 de agosto de 2021

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

Ingredientes principales:

[Nombre generico]	[No CAS.]	[%]
sustrato		>95
tambor de aluminio	7429-90-5	
capa de recubrimiento		<5
policarbonato	+++	
compuesto OPC	+++	
pigmento organico	+++	

+++ : Información confidencial del proveedor

Ingredientes peligrosos:

Ninguno presente

4. PRIMEROS AUXILIOS

Síntomas de sobreexposición: No se esperan síntomas con el uso previsto.

Las vías de entrada: Ninguno

Información

Inhalación:	No se requiere tratamiento.
Contacto con la piel:	No se requiere tratamiento.
Contacto visual:	No se requiere tratamiento.
Ingestión:	No se requiere tratamiento.

Nota para el médico: Ninguno

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados: CO2, agua, espuma y producto químico seco

Medios de extinción a evitar: Ninguno

Procedimientos especiales de extinción de incendios: Ninguno

Peligros de incendio y explosión: Este material no presenta riesgos inusuales de incendio o explosión.

Protección de Bomberos: No se requiere equipamiento especial.



KONICA MINOLTA

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Página:3/7

Número de HDS: DPC-1363-2

Nombre de productos: TAMBOR (FOTOCONDUCTOR) DR316K

Fecha de preparación: 25 de septiembre de 2018

Fecha de revisión: 5 de agosto de 2021

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales: No aplicable con el uso previsto.

Precauciones ambientales: No aplicable con el uso previsto.

Métodos de limpieza: No aplicable al uso previsto.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manejo

Medidas Técnicas: Ninguna

Precauciones: Este producto se quemará en caso de incendio.

Consejos de manipulación segura: Ninguno.

Almacenamiento

Medidas Técnicas: Ninguna

Condiciones de almacenamiento: Mantener y almacenar en un lugar fresco y seco.

Productos incompatibles: Ninguno

Materiales de embalaje: Ninguno

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas de ingeniería

Ventilación: No se requiere ninguna con el uso previsto.

Parámetros de control

OSHA-PEL (EE.UU.): No aplica

ACGIH-TLV (EE. UU.):

No aplica

DFG-MAK(CE): No aplica

Trabajo Seguro Australia-TWA:

No aplica

Equipo de protección personal

No se requiere ninguno cuando se utiliza según lo previsto en equipos Konica Minolta.

Medidas higiénicas:

Lávese las manos después de la manipulación.



Nombre de productos: TAMBOR (FOTOCONDUCTOR) DR316K

Fecha de preparación: 25 de septiembre de 2018

Fecha de revisión: 5 de agosto de 2021

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia

Estado físico: Sólido

Forma: Cilindro

Color verde

Olor:

Casi inodoro

<<Resultados de los compuestos recubiertos sobre el sustrato de aluminio.>>

Punto de ebullición: No aplicable

Punto de fusión/ablandamiento: No aplicable

Punto de inflamación: No aplicable

pH: No aplicable

Propiedades de explosión: No aplicable

Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad No hay datos disponibles

Densidad (g/cm³):

Datos no disponibles

Solubilidad en agua:

insoluble

Inflamabilidad:

No aplica

Propiedades oxidantes:

Datos no disponibles

Temperatura de autoignición (°C):

Datos no disponibles

Presión de vapor:

No aplica

Densidad de

No aplica

vapor: Coeficiente de partición, n-Octanol/

No aplica

Agua: Temperatura de

No aplica

descomposición: (*= Basado en datos para otros productos Konica Minolta con ingredientes similares)

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Ninguna.

Estabilidad:

Estable

Reacciones peligrosas:

Ninguno

Condiciones para evitar:

Ninguno

Materiales para evitar:

Ninguno

Productos de descomposición peligrosos: CO, CO₂



Nombre de productos: TAMBOR (FOTOCONDUCTOR) DR316K

Fecha de preparación: 25 de septiembre de 2018

Fecha de revisión: 5 de agosto de 2021

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Efectos sobre la salud derivados de la exposición: datos toxicológicos

No se esperan síntomas con el uso previsto.

<<Resultado de los compuestos recubiertos sobre el sustrato de aluminio.>>

Toxicidad aguda:

Inhalación, CL50(mg/l): No aplicable

Ingestión (oral), LD50 (mg/kg): No hay datos disponibles Dérmico,

LD50 (mg/kg): No aplicable

Irritación ocular: No hay datos disponibles

Irritación de la piel: Datos no disponibles

Sensibilizador de la piel: Datos no disponibles

Mutagenicidad: negativo (prueba AMES)

Efectos locales: Datos no disponibles

Toxicidad crónica o toxicidad a largo plazo: ninguna

Carcinogenicidad

Monografías de la IARC: No enlistado

NTP (EE. UU.): No enlistado

Regulado por OSHA (EE. UU.): No enlistado

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Datos no disponibles

13. CONSIDERACIÓN DE ELIMINACIÓN

Métodos apropiados de eliminación

Los desechos se pueden eliminar o incinerar en condiciones que cumplan con todas las regulaciones ambientales federales, estatales y locales.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Precauciones especiales: ninguna

Información sobre Código y Clasificaciones Según Normativa Internacional

Clasificación ONU: Ninguna

Más información: No es una mercancía peligrosa según IATA o IMDG.

Código Hazchem (Austl.): Ninguno



KONICA MINOLTA

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Página:6/7

Número de HDS: DPC-1363-2

Nombre de productos: TAMBOR (FOTOCONDUCTOR) DR316K

Fecha de preparación: 25 de septiembre de 2018

Fecha de revisión: 5 de agosto de 2021

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

Información de EE. UU.

Proposición 65 de California:

Este producto no contiene sustancias químicas sujetas a la Proposición 65 de California.

CERCLA (Ley de Responsabilidad y Compensación de Respuesta Ambiental Integral):

Ninguno.

SARA Título III (Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo) 302 Sustancia extremadamente peligrosa:

Ninguno.

Categorías de peligro 311/312:

Ninguno.

313 ingredientes reportables:

Ninguno.

Información de la UE

Esta ficha de datos de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) n° 1907/2006.

•Reglamento (CE) n.º 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre sustancias que agotan la capa de ozono:

No aplicable •Reglamento (UE)

2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) : No aplica

•Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las exportaciones

e Importación de Productos Químicos Peligrosos (PIC): No aplica

•Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el control de accidentes graves

Peligros que implican sustancias peligrosas, que modifica y posteriormente deroga la Directiva del Consejo

96/82/CE, (Seveso III): No aplicable

•Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo:

- Anexo XIV- Lista de Sustancias Sujetas a Autorización: No aplica

- Anexo XVII- Restricciones a la Fabricación, Comercialización y Uso de Ciertas Sustancias, Preparados y

Artículos Peligrosos: No aplicable

Para este producto no se llevó a cabo una evaluación de seguridad química.



KONICA MINOLTA

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Página:7/7

Número de HDS: DPC-1363-2

Nombre de productos: TAMBOR (FOTOCONDUCTOR) DR316K

Fecha de preparación: 25 de septiembre de 2018

Fecha de revisión: 5 de agosto de 2021

16. OTRA INFORMACIÓN

Clasificación de peligro NFPA: Agencia Nacional de Protección contra Incendios (EE. UU.): Salud: 0 Inflamabilidad: 1 Reactividad: 0

CLASIFICACIÓN HMIS: Asociación Nacional de Pinturas y Recubrimientos (EE. UU.): Salud: 0 Inflamabilidad: 1 Reactividad: 0

Usos recomendados: Fotoconductor para equipos electrofotográficos

Abreviaturas:

ACGIH-TWA: Valor límite umbral de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales

CERCLA: Ley de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental Integral

DFG-MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration por Deutsche Forschungsgemeinschaft

DGR: Reglamento de Mercancías Peligrosas

EINECS: Inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes

Código H: Código de peligro

HMIS: Sistema de identificación de materiales peligrosos

IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo

IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas

PNT: Programa Nacional de Toxicología

OEL: Límite de exposición laboral

OSHA: Administración de Salud y Seguridad Ocupacional

PBT: persistente, bioacumulativo y tóxico

SARA: Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo

TSCA: Ley de Control de Sustancias Tóxicas

vPvB: muy persistente y muy bioacumulativo

Información de revisión: revisión periódica en la fecha de revisión.

Referencias de literatura:

ANSI Z400.1-1993

ISO 11014-1

Directiva de la Comisión 91/155/CEE

Restricciones:

Se cree que la información anterior es precisa y representa la mejor información disponible actualmente para Nuestra Corporación. Sin embargo, Nuestra Corporación no ofrece garantía con respecto a dicha información y Nuestra Corporación no asume ninguna responsabilidad resultante de su uso. Los usuarios deben realizar su propia investigación para determinar la idoneidad de la información para sus propósitos particulares.